

Von: Landratsamt Böblingen <posteingang@lrabb.de>
Gesendet: Donnerstag, 14. Januar 2016 09:16
An: Thomas Treutler
Betreff: Sachstandsbericht Norden zum Download



Erdhebungen Böblingen - Newsletter

Ausgabe 53: Sachstandsbericht zum Download

Liebe Leserinnen und Leser,

wie bereits am Dienstag von Landrat Roland Bernhard angekündigt, hier nun der [Link zum Download](#) des Sachstandsberichtes des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau zu den Erdhebungen im Norden von Böblingen.

Das "Gipskeuperquellen" und damit die Erdhebungen wurden laut dem Bericht durch eine absteigende Wasserzufuhr über undichte Ringräume der beiden Erdwärmesonden im nördlichen Gebiet verursacht.

Eine andere Kausalität, z. B. Zusammenhang mit Mineralwasserbohrungen der Böblinger Mineraltherme oder Erdbeben, kann auf Grundlage aller vorliegenden Erkenntnisse ausgeschlossen werden. Diese Einschätzung wird auch dadurch untermauert, dass die Hebungsprozesse nach Einleiten der Sanierung nachweislich abklingen.

Bitte beachten Sie beim Download, dass es sich insbesondere bei den Anlagen um sehr große Dateien handelt.

Bei Fragen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.

Ihr Amt für Wasserwirtschaft

[Kontakt](#) | [Impressum](#) | [Abmelden](#)

